


# RASPBERRY PI 5

Transformateur 220vac/12Vdc




Fiche alimentation femelle



Connecter la cosse




## Schéma de câblage alimentation









# RASPBERRY PI5



Pour RASPBERRY PI5 : Cablage du panel sur Carte USB zero Delay, configurer hotkey et select sur le même bouton dans l'interface.

Bouton Extinction rapide inopérant pour le RPI5 éteindre par le menu de l'interface.



Panel (vue de dessus)